

Однофазный сварочный аппарат БЕЗ ГАЗА 110А.

Переносной, идеален для работ по ТО.

Простая и интуитивная настройка « SMART »



Аппарат разработан для соединения, ремонта или техобслуживания листовой или профилированной **стали**.



Переносной, весит лишь 14 кг.



Мало потребляет, питается от простой домашней розетки 230В - 13А.



Заправляется бобинами Ø 100 мм.




1 процесс : БЕЗ ГАЗА для сварки даже на открытом воздухе Ø флюсовой проволоки 0,9 мм.



поставляется в комплекте с зажимом массы и фиксированной горелкой 2,2 м.



Быстрая и простая настройка



Аппарат настраивается за несколько секунд благодаря интуитивному интерфейсу.

С аппаратом SPARK MIG не нужно трудоемких настроек.

Благодаря таблице SMART, регулировка мощности (2 положения) и скорости подачи очень простая.

Она указывает идеальную регулировку в зависимости от толщины свариваемого листа.

50/60hz	-AM-	min>max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (12 max)					
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓			0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	16x37x36 / 14	3 kVA	