

Equipo de soldadura monofásico SIN GAS 110A. Portátil, ideal para trabajos de mantenimiento. Configuración simple e intuitiva con la solución



Diseñado para el ensamblaje, la reparación y el mantenimiento de chapas o perfiles de **acero**.



Pesa solamente 14 kg.



De débil consumo eléctrico. Se puede conectar en una toma de corriente doméstica simple de 230V - 13A.



Soporta bobinas de 100 mm.



1 proceso: Sin GAS, para soldadura incluso en el exterior
Ø Hilo tubular 0,9 mm


NO GAS



Entregado con cable de masa y antorcha fija 2,2m.



Configuración simple e intuitiva.



Con su interfaz intuitiva, podrá configurar el equipo en pocos segundos.

Con el SPARK MIG, se acabaron las configuraciones fastidiosas.

Gracias a su panel SMART, el ajuste de la potencia (2 posiciones) y de la velocidad del hilo es más simple.

Indica el ajuste ideal en del grosor de la chapa que se va a soldar.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓				0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	16x37x36 / 14	3 kVA